

Диагностическая карта ПЛМ

Название Дилера	ИП Родюгов А.Б.
Город	Иркутск
Дата прохождения диагностики	04.07.2022 г.
Модель техники	ПЛМ Suzuki 4T 5 л/с
Заводской номер	05503E-712852
Имя и контактный телефон клиента	Орлов Анатолий Александрович, 89501206912
Дата регистрации техники	
Пробег	10+ м/ч
Компания продавец	
Год продажи	

Диагностика Двигателя	Отметка о выполнении
1 Проверка масла в редукторе	В норме
2 Проверка состояния сальника гребного винта	В норме
3 Проверка свечей зажигания, зазор	В норме
4 Проверка всасывающей трубки топливного бака	В норме
5 Проверка фильтра бензонасоса	В норме
6 Проверка на утечки	Утечки отсутствуют
7 Проверка на наличие обрывов в косе проводов	Обрывы отсутствуют
8 Проверка привода заслонок карбюратора	В норме
9 Проверка шарнирных соединений гайки крепления (всех)	В норме
10 Проверить тяги, замки тяг	В норме
11 Проверка компрессии в цилиндрах	9 кг/см, в норме
12 Проверка состояния крыльчатки	В норме
13 Проверка состояния водяной помпы	В норме
14 Проверка износа иглы карбюратора	В норме
15 Проверка интейки(зазор)	Отсутствует

Общее состояние внешнего вида: Удовлетворительное

Техническое состояние мотора: Компрессия ровная, 9кг/см. Свеча зажигания в норме. Масло в редукторе светлое. При осмотре эндоскопом ЦПГ выявлено: на стенках ЦПГ имеется небольшая коррозия, на поршне небольшой нагар. Охлаждение и работа мотора в норме.

Дополнительное оборудование: НЕ предоставлялось.

Мастер:

*Михаил Родюгов*

*За своим*

*152000р.*